

MONUMENTNUMMER	:	A-04
ADRES	:	Esterweg 16 Est
DATUM AANWIJZING	:	17 april 1990
BESCHERMD DOOR	:	Gemeente Neerijnen
BESCHRIJVING GEWIJZIGD	:	26 april 1999 (pand op rijksmonumentenlijst geplaatst)
KADASTRAALNUMMER	:	
NAAM OBJECT	:	Noordenhoek
OMVANG OBJECT	:	Erf met boerderij, bakhuisje, vloedschuur, twee grasputten en drie leilinden
HUIDIGE FUNCTIE	:	Boerderij
OORSPRONKELIJKE FUNCTIE	:	Boerderij
BOUWJAAR	:	1809 (muurankers: achterhuis vermoedelijk ouder)
ARCHITECT	:	
BOUWTYPE	:	T-boerderij
BOUWSTIJL	:	
TUINKENMERKEN	:	Drie leilinden op het voorerf
LITERATUUR / ARCHIEF	:	
OPMERKINGEN	:	<p>Het pand is gesitueerd binnen een omgrachting.</p> <p>Bij de dijkdoorbraak in 1809 zou het voorhuis weggeslagen zijn; waarschijnlijk verklaart dit de lagere ligging van de boerderij ten opzichte van de vloedschuur (1809 gebouwd).</p> <p>In de vloedschuur is via de staldeur achterzijde een kelder toegankelijk.</p> <p>Bouwtechnische staat is matig.</p> <p>Na het overleiden van de eigenaar Harmke van Meeteren (H.C. van Meeteren overleden 21 juni 1996) heeft de boerderij een tijd leeg gestaan. Op 10 juli 1999 is het gehele complex door brand verloren gegaan. Doordat er eerder brand geweest was en er enkele vuurhaarden waren vermoed de brandweer dat het brandschichting betrof. De nieuwe woning is gebouwd naar het model van de oorspronkelijke woning.</p> <p>Voordat dit complex verloren gegaan is heeft de SHBO een bouwhistorische onderzoek uitgevoerd en het complex opgemeten.</p>
BESCHRIJVING	:	<p>Boerderij-complex, fraai in het landschap gelegen, welke via een toegangspad vanaf de Esterweg bereikbaar is.</p> <p>Rietgedekt, geheel gepleisterde boerderij met een middenlangsdeel en dwars geplaatst voorhuis, welke met de voorgevel op de Esterweg georiënteerd is.</p> <p>Voorhuis: met rieten schildkap op langwerpige plattegrond met anderhalve bouwlaag. Een schoorsteen op elk nokeinde.</p> <p>Voorgevel: met asymetrische gevelindeling met links van de hoofdingang met bovenlicht met middenstijl, één vernieuwd schuifraam (2x2 / 2x1 ruits) en rechts ervan twee brede schuifvensters met middenstijlen en bovenlichten (5x2). Ter plaatse van de verdiepingsvloer twee liggende ramen met middenstijl. Muurankers: '1809'.</p> <p>Rechter zijgevel: met boven twee gekoppelde draairamen met vaste middenstijl (elk 2x2 ruits). Op de begane grond rechts een schuifvenster (2x2 / 2x1) met opgeklampte luiken.</p> <p>Linker zijgevel: met witgepleisterde aanbouw belegd met oud hollandse pannen, waarin een getoogd raam en een deur (rechts). Links hiervan een schuifvenster (3x2 / 3x1), alsmede een kelderopening. Een aankapping.</p> <p>Achterhuis: met een afgewolfd rieten zadeldak met langs de dakvoet oude hollandse pannen. De stalramen zijn vernieuwd.</p> <p>Rechter zijgevel: met van links naar rechts een liggend stalraam, een deur, drie stalramen (3x2 ruits). Metselwerk aan de achterzijde. Een klein dakraam.</p> <p>Linker zijgevel: met vijf hardstenen liggende ramen met middenstijl. Een houten deur tegen het voorhuis.</p>

Achtergevel: met uitkragende hooisteek.

Linkszijdig met hout dichtgezet onder verlengd dakschild. Symetrisch ingedeelde gevel met houten deel deur, geflankeerd door twee liggende gietijzeren stalramen (3x2) en twee staldeuren.

Bijgebouwen:

Vloedschuur op linker zijf met wolfskap, welke tot de hoogte van de aanzetlijn van het wolfseind rietgedekt is; hieronder golfplaten. Gemetselde bakstenen gevels, gepleisterde plint. De linker zijgevel is vermoedelijk vernieuwd.

Rechter zijgevel: waarvan de bovenhelft met houten planken is dichtgezet.

Linker zijgevel: is een vrijwel blinde gevel, waartegen één halfhoge steunbeer. Twee halfronde smeedijzeren stalramen tegen de dakrand met tracering (ondersteboven aangebracht).

Achtergevel: gepleisterd met symetrische indeling met dubbele deeldeuren, links daarvan een vierledig houten stalraam en een stal deur (toegang tot de kelder). Twee steunberen.

Bakhuisje op linker voorerf, haaks op het voorhuis.

Gemetselde gevels, afgesloten met een rieten wolfskapje (klein oppervlak in het rechter dakschild is belegd met golfplaten). Gietijzeren stalramen.

Kopgevel voorzijde met een central geplaatste houten deur: links erboven een getweeëndeeld liggend stalraam.

Kopgevel achterzijde gepleisterd. Centraal geplaatste dubbel houten deuren: linksboven een klein getoogd stalraam (3x2).

Rechter zijgevel is een blinde gevel.

Linker zijgevel met links en rechts een stalraam (resp. 3x2 ruiste en getweeëndeeld).

MOTIVATIE : Als complex opmerkelijk en bijzonder goed in haar oorspronkelijke ruimtelijke aanleg en afzonderlijke uiterlijke (en interne) verschijningsvormen geconsolideerd. De afzonderlijke bouwmassa's verkeren zowel inwendig als uitwendig in opmerkelijke originele staat. Voorts is dit deels op een terp gelegen complex bijzonder markant gelegen in het open weidelandschap.

VERGUNDE WIJZIGINGEN :