

## **HISTORISCH ONDERZOEK**

### **Het doel van het onderzoek:**

Het doel van dit onderzoek is, om op basis van informatie van het vroegere en huidige gebruik van de locatie en de directe omgeving, vast te stellen of er mogelijk een verontreiniging van de bodem heeft plaatsgevonden.

### **1. Gegevens eigenaar**

Naam : T.W.A. Pippel  
Adres : Meikampgraaf 14  
Postcode : 4174 LB Plaats: Hellouw  
Telefoon : 0418 - 591344 Fax: .....  
E-mail : .....

### **2. Gegevens van de locatie**

Naam : T.W.A. Pippel  
Adres : Meikampgraaf 14  
Postcode : 4174 LB Plaats: Hellouw  
Kadastrale gemeente : Neerijnen Sectie: H Nummers: 892  
Huidige bestemming : Agrarisch  
Bestemming verleden : Agrarisch

### **3. Productieprocessen**

Welke productieprocessen hebben er in het verleden plaatsgevonden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de bodem?

Het betreft een agrarisch bedrijf waar melkkoeien, vrouwelijk jongvee, paarden, schapen, gespeende biggen en vleesvarkens zijn en worden gehouden. Ter bescherming van de bodem zijn en worden de dieren gehouden in stallen voorzien van mestdichte vloeren en putten.

### **4. Opgebrachte grond**

Zijn/is er in het verleden materialen/grond gebruikt om de locatie bouwrijp te maken, op te hogen dan wel te ontsluiten, zo ja welke?

De uitbreidingen zijn in het verleden gerealiseerd waarbij mestkelders onder de stallen zijn gerealiseerd. De vrijkomende grond is gebruikt om het omliggende erf op te hogen. Voor de verharding is waar nodig schoon zand aangevoerd.

### **5. Tanks**

Zijn er op dit moment ondergrondse danwel bovengrondse tanks aanwezig op de locatie?

Aantal bovengronds : 3 Inhoud: 2.500 ltr gas /3.000 ltr gas /1.000 ltr diesel

Waren er in het verleden ondergrondse danwel bovengrondse tanks aanwezig op de locatie?

Aantal bovengronds : 3 Inhoud: 2.500 ltr gas /3.000 ltr gas /1.000 ltr diesel

KIWA-certificaat : gas ja, diesel nee

### **6. Kabels, leidingen en puin**

Zijn er nog kabels, leidingen, puin, verhardingen enz. aanwezig op de locatie?

Kabels en leidingen: gebruikelijke aansluitingen.

T.b.v. het betreden van de bedrijfsgebouwen en de opslag van kuil en mais is verharding aanwezig. Op de gewijzigde milieutekening (die onlangs is ingediend bij de aanvraag om omgevingsvergunning) staat de erfverharding weergegeven.

## 7. Bodemsamenstelling en grondwater

Zijn er gegevens bekend over de kwaliteit van de bodem?

Bodemonderzoek : 21 december 1994

Sonderingen : Niet bekend.

Diversen

Niet van toepassing.

Zijn of waren er sloten en/of poelen aanwezig op de locatie? (A.u.b. tekening toevoegen)

Niet van toepassing.

## 8. Milieuvergunning

Is er een milieuvergunning voor de locatie aanwezig?

Oprichtingsvergunning: 10 oktober 1978

Milieuvergunning: 5 december 1995

Omgevingsvergunning milieu: Aangevraagd.

Omschrijving activiteiten conform vergunning 1995:

De inrichting is gelegen in een agrarische omgeving in het buitengebied van Hellewou en omvat een gemengde veehouderij. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden bedraagt ca. 100 meter vanaf de inrichtingsgrens. De activiteiten waarvoor om vergunning wordt verzocht betreffen het houden van melkvee, jongvee, vleesvarkens, biggen tot 25 kg, paarden en schapen, de opslag en het gebruik van dierlijke mest, kunstmest, veevoer, bestrijdingsmiddelen, reinigingsmiddelen, dieselolie in een bovengrondse tank, motor- en hydraulische oliën in vaatwerk, propaan in een bovengrondse tank en het in werking zijn van verbrandings- en elektromotoren.

Ondergetekende verklaart dat er geen redenen zijn om te verwachten dat er op het perceel een bodemverontreiniging zal worden aangetroffen.

.....  
(handtekening)

..... 25 SEPTEMBER 2012 .....  
(Datum)

### Door de gemeente in te vullen:

Het historisch onderzoek is voldoende nauwkeurig uitgevoerd

Het historisch onderzoek voldoet niet aan de gestelde eisen.

Bodemonderzoek noodzakelijk

Bodemonderzoek niet noodzakelijk (voor ruimtelijke onderbouwing)

.....  
(handtekening)

..... 23-10-2012 .....  
(Datum)